



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : SEDANG



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+130

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,7 M
 KONDISI : SEDANG



STA 0+350

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,7 M
 KONDISI : SEDANG



STA 0+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600



STA 0+620

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+700



STA 0+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 1+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 1+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 1+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 1+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+640

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK BERA



STA 1+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : SEDANG



STA 1+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+400



STA 2+430

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,7 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,7 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+500



STA 2+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,7 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+500



STA 3+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+700



STA 3+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+900



STA 4+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+100



STA 4+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+220

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+300

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+400

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+500

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+700



STA 4+800

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	
		27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+900



STA 5+000

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : RUSAK BERAT


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	
		28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+100

TIPE PERKERASAN	:	KERIKIL
LEBAR PERKERASAI	:	3,7 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT



STA 5+200

TIPE PERKERASAN	:	KERIKIL
LEBAR PERKERASAI	:	3,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	29



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+300

TIPE PERKERASAN	:	KERIKIL
LEBAR PERKERASAI	:	3,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 5+320

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	3,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	30



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 5+400

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 5+500

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	
		31



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+600

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 5+700

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	
		32



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



29 Sep 2022 10:39:24
7.5395S 109.5032E
Kecamatan Sempor



Kabupaten Kebumen
Jalan Bonosari - Kedungwringin
DPUPR Kab. Kebumen
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 5+720

STA5+720

STA

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 3,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN :
LEBAR PERKERASA : M
KONDISI :

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	139	SYARIF
NAMA RUAS	BONOSARI - KEDUNGWRINGIN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+720	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 220 M	33