



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : SEDANG



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 0+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 1+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : SEDANG



STA 2+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 4+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 4+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+200



STA 5+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+400



STA 5+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+600



STA 5+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	29



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+800



STA 5+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	30



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+000



STA 6+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	31



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+200



STA 6+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	32



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+400



STA 6+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	33



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+600



STA 6+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	34



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : SEDANG



STA 6+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	35



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 7+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	36



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+200



STA 7+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	37



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+400



STA 7+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	38



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



30 Des 2022 09:38:42
7,751195S 109,665238E
Kecamatan Kebumen
Kabupaten Kebumen
Jalan Tamanwinangun - Bocor
DPUUR Kab. Kebumen
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 7+600

STA 7+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



30 Des 2022 09:40:36
7,753422S 109,666380E
Kecamatan Kebumen
Kabupaten Kebumen
Jalan Tamanwinangun - Bocor
DPUUR Kab. Kebumen
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 7+630

STA 7+630

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	038	SYARIF
NAMA RUAS	TAMANWINANGUN - BOCOR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+630	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	39