



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 0+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 0+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : BAIK



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+970

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		24




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+100



STA 5+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+300



STA 5+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+500



STA 5+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	29



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+700



STA 5+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	30



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+900



STA 6+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	31



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+100



STA 6+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	32



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 6+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	
		33



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 6+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	
		34



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+700



STA 6+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		35



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+900



STA 6+930

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,1 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	042	SYARIF
NAMA RUAS	SOKA - KLIRONG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	6+920	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+920	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		36