



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+005

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 2+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 2+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		15




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+150

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,35 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+800



STA 3+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+000



STA 4+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : SEDANG



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+600

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : BAIK



STA 4+620

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 5+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+027

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4,35 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	048	SYARIF
NAMA RUAS	DOROWATI - PODOURIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+023	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+023	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	29