



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+065

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+300



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+500



STA 0+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 1+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+100



STA 1+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+300



STA 1+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+500



STA 1+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+700



STA 1+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 2+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 2+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 2+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 2+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+100



STA 3+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+300



STA 3+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 3+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	BAIK



STA 3+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+900



STA 4+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+100



STA 4+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+980

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	058	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGANYAR - KEMUJAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+090	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		26