



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+015

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK



STA 1+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+300



STA 2+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+500



STA 2+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 2+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK



STA 3+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 3+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 3+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 3+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 3+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK



STA 4+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK



STA 4+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN
NO. RUAS	001
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI



STA 4+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 4+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	SYARIF
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	
		24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	26

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : SEDANG

PETUGAS SURVEY	
ARANGSAMBUNG	SYARIF
Selisih Jarak Antara SK dan Hasil Survey	27

NO. RUAS

001

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 5+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	SYARIF
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 5+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		29



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 5+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		30



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+900



STA 6+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	31



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+100



STA 6+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	32



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+300



STA 6+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	33



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+500



STA 6+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	34



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+700



STA 6+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	35



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+900



STA 7+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	36



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+100



STA 7+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		37



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+300



STA 7+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		38



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+500



STA 7+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	39



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+700



STA 7+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	40



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+900



STA 8+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	41



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+100



STA 8+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	42



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 8+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		43



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 8+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		44



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 8+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		45



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 9+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		46



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK



STA 9+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	47



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK



STA 9+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	48



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 9+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	49



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 9+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	50

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 10+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	51



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 10+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 10+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	52



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 10+300



STA 10+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	53



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 10+500



STA 10+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	54



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 10+700



STA 10+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	55



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 10+900



STA 11+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	56



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 11+100



STA 11+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	57



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 11+300



STA 11+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	58



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 11+500



STA 11+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	59



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 11+700



STA 11+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	60



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 11+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 12+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		61



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 12+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK



STA 12+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		62



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 12+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 12+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	63



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 12+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK



STA 12+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	64



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 12+700



STA 12+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		65



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 12+900



STA 13+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		66



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 13+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 13+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	67



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 13+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 13+360

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	68



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 13+400



STA 13+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		69



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 13+600



STA 13+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		70



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 13+800



STA 13+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	71



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 14+000



STA 14+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	72



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 14+200



STA 14+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	73



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 14+400



STA 14+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	74



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 14+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 14+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		75



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 14+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 14+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		76



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 15+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 15+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	77



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 15+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 15+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	78



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 15+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 15+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	79



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 15+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

	PETUGAS SURVEY
KARANGSAMBUNG	SYARIF
	HALAMAN
TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	80

RUANG

821

KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 15+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
KONDISI : BAIK

	PETUGAS SURVEY
ARANGSAMBUNG	SYARIF
	HALAMAN
JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	81

RUANG

821

KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 16+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

	PETUGAS SURVEY
ARANGSAMBUNG	SYARIF
	HALAMAN
JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	82

RUANG

821

KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 16+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
KONDISI : SEDANG

PETUGAS SURVEY	
ARANGSAMBUNG	SYARIF
HALAMAN	
JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	83

RUANG

821

KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 16+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
KONDISI : SEDANG

PETUGAS SURVEY	
ARANGSAMBUNG	SYARIF
HALAMAN	
JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	84



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 16+600



STA 16+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	85



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 16+800



STA 16+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	86



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 17+000



STA 17+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	87



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 17+200



STA 17+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,2 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	88



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 17+400



STA 17+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	89



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 17+600



STA 17+670

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	001	SYARIF
NAMA RUAS	MERTOKONDO - KARANGSAMBUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	17+670	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	17+670	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	90