



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



9 Sep 2022 09:42:15.9  
7,627853S 109,669810E +1,50m  
Kecamatan Alian  
Kabupaten Kebumen  
Jalan Kemangguan - Tanuharjo  
DPUKR Kab. Kebumen  
Survey RCS & RNI Bina Marga  
#STA 0+000

**STA 0+000**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



9 Sep 2022 09:47:24.1  
7,628015S 109,660720E +2,80m  
Kecamatan Alian  
Kabupaten Kebumen  
Jalan Kemangguan - Tanuharjo  
DPUKR Kab. Kebumen  
Survey RCS & RNI Bina Marga  
#STA 0+100

**STA 0+100**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	1



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



9 Sep 2022 09:48:07.6  
7,628148S 109,661645E +2,60m  
Kecamatan Alian  
Kabupaten Kebumen  
Jalan Kemangguan - Tanuharjo  
DPUKR Kab. Kebumen  
Survey RCS & RNI Bina Marga  
#STA 0+200

**STA 0+200**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



9 Sep 2022 09:48:07.6  
7,628475S 109,662585E +2,50m  
Kecamatan Alian  
Kabupaten Kebumen  
Jalan Kemangguan - Tanuharjo  
DPUKR Kab. Kebumen  
Survey RCS & RNI Bina Marga  
#STA 0+300

**STA 0+300**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	2



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	3



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	4



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	5



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	6



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 1+100**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



**STA 1+200**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	7



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 1+300**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



**STA 1+400**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	8



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 1+480**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



**STA 1+500**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	9



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 1+600**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



**STA 1+700**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	10



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 1+800**



**STA 1+900**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	11



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+000**



**STA 2+100**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	12



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+200**



**STA 2+300**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	13



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+400**



**STA 2+500**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	14



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+600**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



**STA 2+700**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	15



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+800**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



**STA 2+900**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	16



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 3+000**

TIPE PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAI	: 4 M
KONDISI	: SEDANG



**STA 3+100**

TIPE PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAI	: 4 M
KONDISI	: SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	17



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 3+200**

TIPE PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAI	: 4 M
KONDISI	: SEDANG



**STA 3+300**

TIPE PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAI	: 4 M
KONDISI	: SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	18



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	19



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	20



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 3+630**



**STA 3+700**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	21



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 3+800**



**STA 3+900**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	22



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 4+000**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



**STA 4+100**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	23



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 4+200**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



**STA 4+300**

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	24



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 4+400**

TIPE PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAI	: 4 M
KONDISI	: SEDANG



**STA 4+500**

TIPE PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAI	: 4 M
KONDISI	: SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	25



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 4+600**

TIPE PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAI	: 4 M
KONDISI	: SEDANG



**STA 4+639**

TIPE PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAI	: 4 M
KONDISI	: SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	<b>PETUGAS SURVEY</b>
NO. RUAS	105	SYARIF
NAMA RUAS	KEMANGGUAN - TANUHARJO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+639	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	4+639	<b>HALAMAN</b>
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	26