



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	119	SYARIF
NAMA RUAS	AMPIH - LAJER	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+040	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+040	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	119	SYARIF
NAMA RUAS	AMPIH - LAJER	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+040	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+040	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 0+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	119	SYARIF
NAMA RUAS	AMPIH - LAJER	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+040	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+040	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	119	SYARIF
NAMA RUAS	AMPIH - LAJER	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+040	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+040	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 0+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	119	SYARIF
NAMA RUAS	AMPIH - LAJER	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+040	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+040	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 1+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	119	SYARIF
NAMA RUAS	AMPIH - LAJER	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+040	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+040	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 1+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	119	SYARIF
NAMA RUAS	AMPIH - LAJER	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+040	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+040	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 1+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	119	SYARIF
NAMA RUAS	AMPIH - LAJER	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+040	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+040	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 1+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	119	SYARIF
NAMA RUAS	AMPIH - LAJER	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+040	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+040	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 1+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	119	SYARIF
NAMA RUAS	AMPIH - LAJER	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+040	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+040	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 2+040

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	119	SYARIF
NAMA RUAS	AMPIH - LAJER	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+040	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+040	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	11