



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 0+000**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG



**STA 0+050**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 1              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 0+100**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG



**STA 0+200**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG


|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 2              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 0+300**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG



**STA 0+400**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 3              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 0+500**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG



**STA 0+600**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 4              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 0+657**



**STA 0+700**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 5              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 0+800**



**STA 0+900**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 6              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 1+000**



**STA 1+100**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 7              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 1+200**



**STA 1+230**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 8              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 1+300**



**STA 1+400**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 9              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 1+500**



**STA 1+600**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 10             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 1+700**



**STA 1+710**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 11             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 1+800**



**STA 1+900**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 12             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+000**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG



**STA 2+100**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG

| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 13             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+200**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG



**STA 2+300**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG

| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 14             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+400**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG



**STA 2+500**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 15             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+600**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG



**STA 2+700**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 16             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+800**



**STA 2+835**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 17             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+850**



**STA 2+900**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 18             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+910**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG



**STA 3+000**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 19             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 3+100**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG



**STA 3+200**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 20             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 3+300**



**STA 3+400**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 21             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 3+500**



**STA 3+600**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 22             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 3+700**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG



**STA 3+800**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 23             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 3+900**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG



**STA 4+000**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
 LEBAR PERKERASA : 4 M  
 KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 24             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 4+100**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG



**STA 4+200**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 25             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 4+300**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG



**STA 4+350**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASA : 4 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |                                                   |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                           | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 121                                               | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | MRINEN - PENEKET                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+313                                             |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+350                                             | HALAMAN        |
| CATATAN                        | ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 37 M | 26             |