



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 0+070

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+100



STA 1+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+300



STA 1+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+500



STA 1+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+700



STA 1+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 2+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 2+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 2+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 2+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+700



STA 2+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+900



STA 3+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 3+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 3+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+480

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 3+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 3+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 3+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 4+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+200



STA 4+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+360



STA 4+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 4+560

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 4+660

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+700



STA 4+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+900



STA 5+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 5+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	29



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 5+350

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	30



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 5+360

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 5+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	31



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 5+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	32



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 5+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 5+740

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	33



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 5+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	34



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+000



STA 6+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	
		35



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+200



STA 6+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	
		36



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+400



STA 6+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	37



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 6+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	38



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 6+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	

PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	39



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 7+040

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	40



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+080

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 7+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	41




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+110



STA 7+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	42



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+300



STA 7+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	43



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+500



STA 7+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	44



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+700



STA 7+730

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	45



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 7+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	46



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 8+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	47



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 8+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 8+240

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	48



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 8+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	49



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 8+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 8+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	50



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+640

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 8+680

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	51



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+700



STA 8+740

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	132	SYARIF
NAMA RUAS	PANDANSARI - WATULAWANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+090	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+740	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 650 M	52