



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 0+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,1 M
KONDISI : RUSAK BERAT



STA 1+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 1+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : SEDANG



STA 1+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+530

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 1+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 1+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 2+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 3,1 M
 KONDISI : BAIK



STA 2+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+300



STA 2+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+500



STA 2+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+700



STA 2+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+900



STA 3+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,1 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 3+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 3+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,1 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,1 M
KONDISI : SEDANG



STA 3+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,1 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,1 M
KONDISI : SEDANG



STA 3+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,1 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	20



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,1 M
KONDISI	:	SEDANG



NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	146	SYARIF
NAMA RUAS	SIDOMULYO - PATEMON	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+955	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+880	HALAMAN
CATATAN	-	21