



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAI : 2,8 M
KONDISI : RUSAK BERAT



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAI : 2,8 M
KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	153	SYARIF
NAMA RUAS	KALIBANGKANG - ARGOSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+001	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+050	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 49 M	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+134

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAI : 2,8 M
KONDISI : RUSAK BERAT



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 2,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	153	SYARIF
NAMA RUAS	KALIBANGKANG - ARGOSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+001	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+050	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 49 M	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+300



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASA : 2,8 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASA : 2,8 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	153	SYARIF
NAMA RUAS	KALIBANGKANG - ARGOSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+001	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+050	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 49 M	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+500



STA 0+600

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASA : 2,8 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASA : 2,8 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	153	SYARIF
NAMA RUAS	KALIBANGKANG - ARGOSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+001	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+050	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 49 M	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAI : 2,8 M
KONDISI : RUSAK BERAT



STA 0+800

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAI : 2,8 M
KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	153	SYARIF
NAMA RUAS	KALIBANGKANG - ARGOSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+001	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+050	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 49 M	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+870

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAI : 2,8 M
KONDISI : RUSAK BERAT



STA 0+900

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAI : 2,8 M
KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	153	SYARIF
NAMA RUAS	KALIBANGKANG - ARGOSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+001	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+050	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 49 M	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAI : 2,8 M
KONDISI : RUSAK BERAT



STA 1+090

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAI : 2,8 M
KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	153	SYARIF
NAMA RUAS	KALIBANGKANG - ARGOSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+001	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+050	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 49 M	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+100

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAI : 2,8 M
KONDISI : RUSAK BERAT



STA 1+150

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAI : 2,8 M
KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	153	SYARIF
NAMA RUAS	KALIBANGKANG - ARGOSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+001	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+050	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 49 M	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+200



STA 1+300

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASA : 2,8 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASA : 2,8 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	153	SYARIF
NAMA RUAS	KALIBANGKANG - ARGOSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+001	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+050	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 49 M	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+400



STA 1+500

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASA : 2,8 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASA : 2,8 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	153	SYARIF
NAMA RUAS	KALIBANGKANG - ARGOSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+001	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+050	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 49 M	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+530



STA 1+700

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3 M
KONDISI : RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	153	SYARIF
NAMA RUAS	KALIBANGKANG - ARGOSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+001	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+050	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 49 M	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+800



STA 1+900

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	153	SYARIF
NAMA RUAS	KALIBANGKANG - ARGOSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+001	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+050	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 49 M	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



30 Sep 2022 11:08:20
7.7259S 109.4257E
Kecamatan Ayah
Kabupaten Kebumen
Jalan Kalibangkang - Argosari
DPUPR Kab. Kebumen
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 2+000

STA 2+000



30 Sep 2022 11:09:46
7.7263S 109.4255E
Kecamatan Ayah
Kabupaten Kebumen
Jalan Kalibangkang - Argosari
DPUPR Kab. Kebumen
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 2+050

STA 2+050

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	153	SYARIF
NAMA RUAS	KALIBANGKANG - ARGOSARI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+001	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+050	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 49 M	13