



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 0+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 1+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 1+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 1+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+560

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+900



STA 1+950

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	11




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+980



STA 2+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+010

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 2+050

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 2+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+700



STA 2+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+900



STA 2+950

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+000



STA 3+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+200



STA 3+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 3+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 3+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+800



STA 3+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	23




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+000



STA 4+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 4+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 4+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+600



STA 4+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+800



STA 4+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 5+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	29



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 5+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	30



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 5+360

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA

TIPE PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAI	:	M
KONDISI	:	

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	190	SYARIF
NAMA RUAS	SADANGKULON - SRISIP	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+800	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+360	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 560 M	31