



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 2,7 M
KONDISI : BAIK



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 2,7 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 2,7 M
KONDISI : BAIK



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 2,7 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
KONDISI : BAIK



STA 0+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
KONDISI : BAIK



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : BAIK



STA 0+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : BAIK



STA 1+070

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+100



STA 1+200

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+300



STA 1+400

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+500



STA 1+600

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+700



STA 1+800

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+870



STA 1+900

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+940



STA 2+000

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+100

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+200

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+300

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+400

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+500

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+600

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+700

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+800

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+900



STA 3+000

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	17




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+100



STA 3+200

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+300

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+400

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+500

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+600

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+700



STA 3+800

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+900



STA 4+000

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+100

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+200

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+300

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+400

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+500

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+600

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+700

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+800

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+900



STA 5+000

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	3,4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	3,4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+100



STA 5+200

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	3,4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	3,4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+270

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 5+300

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	29



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+390

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 5+400

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 3,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	30



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 5+410

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	3,4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 5+450

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	3,4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	198	SYARIF
NAMA RUAS	TUNJUNGSETO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	4+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+450	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1450 M	31