



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+700



STA 0+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+900



STA 1+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 1+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 1+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 1+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+670

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT



STA 1+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 2+025

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 2+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 2+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 2+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+900



STA 3+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+100



STA 3+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+300



STA 3+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBU - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+500



STA 3+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBU - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 3+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 4+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 4+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 4+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 4+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 4+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+900



STA 5+100

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+200



STA 5+300

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+400

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : SEDANG



STA 5+500

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	29



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+600

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : SEDANG



STA 5+700

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	30



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+800



STA 5+900

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	31



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+000



STA 6+100

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	32



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+200



STA 6+300

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	33




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+400



STA 6+500

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	34



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+600

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : BAIK



STA 6+700

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : BAIK


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		35



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+800

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : SEDANG



STA 6+900

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		36



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+921



STA 7+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	37



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+100



STA 7+145

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	38



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+200



STA 7+300

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		39



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+400



STA 7+500

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		40



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+600



STA 7+700

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 5 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 5 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		41



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+800



STA 7+900

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 5 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 5 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		42



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+000



STA 8+100

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	43



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+200



STA 8+230

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	44



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+280

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : SEDANG



STA 8+300

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : SEDANG


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	45



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+400

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : SEDANG



STA 8+500

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	46



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+600

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 8+700

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	47



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT



STA 8+810

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	48



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+900

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 8+940

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	49



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+000

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 9+100

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	50



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+200



STA 9+300

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	51



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+400



STA 9+500

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	52



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+600



STA 9+700

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	53




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+800



STA 9+900

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	54



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 10+000



STA 10+100

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	55



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 10+200



STA 10+300

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	56



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 10+400

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 10+486

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	57



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 10+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 10+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	58



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 10+700



STA 10+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	59



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 10+900



STA 11+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	60



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 11+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 11+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		61



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 11+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 11+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		62



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 11+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 11+557

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	63



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 11+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 11+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	64



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 11+800



STA 11+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	65



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 12+000



STA 12+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	66



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 12+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 12+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	67



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 12+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 12+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	68



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 12+520

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	002	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGSAMBUNG - SADANGWETAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	12+520	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	12+520	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	69