



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : BAIK



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : BAIK



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,8 M
 KONDISI : BAIK



STA 0+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,8 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,8 M
 KONDISI : SEDANG



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,8 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : SEDANG



STA 0+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 1+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 1+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 1+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+600



STA 1+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : BAIK


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+800



STA 1+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 2+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+800



STA 2+850

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+900



STA 3+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	17




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+900



STA 4+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+100



STA 4+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG



STA 4+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG



STA 4+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG



STA 4+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG



STA 5+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+100



STA 5+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+300



STA 5+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 5+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	29



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 5+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	30



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 5+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 6+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	31



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 6+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	32



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 6+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,8 M
 KONDISI : SEDANG



STA 6+340

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,8 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	33



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,8 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 6+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,8 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	34



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+600



STA 6+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	35



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+800



STA 6+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	36



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+000



STA 7+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	37



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 7+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	38



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT



STA 7+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	

PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	39



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 7+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	40



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 7+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	41



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 8+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	42



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : SEDANG



STA 8+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	43



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+400



STA 8+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	44



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+600



STA 8+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 3,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	45



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 8+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	46



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 9+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	47



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 9+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 9+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	48



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 9+430

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	33	SYARIF
NAMA RUAS	WONOSARI - KEMBARAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+230	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+430	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 1200 M	49