



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG



STA 0+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+730



STA 0+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+900



STA 1+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : BAIK



STA 1+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+280

TIPE PERKERASAN : RIGID/BETON
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG



STA 1+300

TIPE PERKERASAN : RIGID/BETON
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+400

TIPE PERKERASAN : RIGID/BETON
 LEBAR PERKERASA : 5,3 M
 KONDISI : SEDANG



STA 1+500

TIPE PERKERASAN : RIGID/BETON
 LEBAR PERKERASA : 5,3 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+600

TIPE PERKERASAN : RIGID/BETON
 LEBAR PERKERASA : 5,3 M
 KONDISI : SEDANG



STA 1+700

TIPE PERKERASAN : RIGID/BETON
 LEBAR PERKERASA : 5,3 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+740

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG



STA 1+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : BAIK



STA 2+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : BAIK



STA 2+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG



STA 2+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG



STA 2+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG



STA 2+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+900



STA 2+950

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : RIGID/BETON
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+000



STA 3+050

TIPE PERKERASAN : RIGID/BETON
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG



STA 3+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG



STA 3+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+500



STA 3+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+700



STA 3+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+900



STA 4+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+100



STA 4+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : BAIK



STA 4+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : BAIK



STA 4+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5,3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+700



STA 4+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+900



STA 5+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,3 M
KONDISI	:	BAIK



STA 5+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,3 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	29



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,3 M
KONDISI	:	BAIK



STA 5+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,3 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	30




**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 5+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,3 M
KONDISI : BAIK



STA 5+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	31



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,3 M
KONDISI : BAIK



STA 5+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	32




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 5+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,3 M
KONDISI	:	BAIK



STA 6+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,3 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	33



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,3 M
KONDISI	:	BAIK



STA 6+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,3 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	34



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+300



STA 6+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,3 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,3 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	35



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+500



STA 6+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,3 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,3 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	36



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+700



STA 6+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,3 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,3 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	37



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,3 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 7+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,3 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	38



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,3 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 7+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,3 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	

PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	39



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG



STA 7+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	40



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG



STA 7+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	41



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	5,3 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 7+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	5,3 M
KONDISI	:	SEDANG


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	42



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+885

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	5,3 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 7+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	5,3 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	43



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+000



STA 8+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	
		44



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+160



STA 8+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,3 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	
		45



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	5,3 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 8+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	5,3 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	46



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	5,3 M
KONDISI	:	BAIK



STA 8+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	5,3 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	47



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 8+630

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6 M
KONDISI : BAIK



STA 8+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	48



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6 M
KONDISI : BAIK



STA 8+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	49



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	50



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	51



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	52



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+600



STA 9+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	53



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+710



STA 9+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	54



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 10+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	55



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 10+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : SEDANG



STA 10+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	

PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	56



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	57



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	58



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 10+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 6 M
 KONDISI : SEDANG



STA 10+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 6 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	59



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 10+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 6 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 10+850

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 6 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	34	SYARIF
NAMA RUAS	JATISARI - KEJAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	10+595	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	10+850	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 255 M	60