



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	407	SYARIF
NAMA RUAS	JALAN GELATIK KEBUMEN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	0+885	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	0+885	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	407	SYARIF
NAMA RUAS	JALAN GELATIK KEBUMEN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	0+885	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	0+885	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 0+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	407	SYARIF
NAMA RUAS	JALAN GELATIK KEBUMEN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	0+885	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	0+885	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	3



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	407	SYARIF
NAMA RUAS	JALAN GELATIK KEBUMEN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	0+885	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	0+885	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800



STA 0+885

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	407	SYARIF
NAMA RUAS	JALAN GELATIK KEBUMEN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	0+885	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	0+885	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	5