



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 0+000**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAI : 4 M  
KONDISI : SEDANG



**STA 0+100**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAI : 4 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |  |                       |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN  | <b>PETUGAS SURVEY</b> |
| NO. RUAS                       | 423  | SYARIF                |
| NAMA RUAS                      | JALAN MAYJEN SUTOYO KEBUMEN                        |                       |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 1+130  | <b>HALAMAN</b>        |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 1+130  |                       |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 1                     |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 0+200**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAI : 4 M  
KONDISI : SEDANG



**STA 0+300**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAI : 4 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |  |                       |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN  | <b>PETUGAS SURVEY</b> |
| NO. RUAS                       | 423  | SYARIF                |
| NAMA RUAS                      | JALAN MAYJEN SUTOYO KEBUMEN                        |                       |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 1+130  | <b>HALAMAN</b>        |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 1+130  |                       |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 2                     |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 0+400**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAI : 4 M  
KONDISI : SEDANG



**STA 0+500**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAI : 4 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |  |                       |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN  | <b>PETUGAS SURVEY</b> |
| NO. RUAS                       | 423  | SYARIF                |
| NAMA RUAS                      | JALAN MAYJEN SUTOYO KEBUMEN                        |                       |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 1+130  |                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 1+130  | <b>HALAMAN</b>        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 3                     |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 0+600**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAI : 4 M  
KONDISI : SEDANG



**STA 0+700**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAI : 4 M  
KONDISI : SEDANG

|                                |  |                       |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN  | <b>PETUGAS SURVEY</b> |
| NO. RUAS                       | 423  | SYARIF                |
| NAMA RUAS                      | JALAN MAYJEN SUTOYO KEBUMEN                        |                       |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 1+130  |                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 1+130  | <b>HALAMAN</b>        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 4                     |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 0+800**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAI | : | 4 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |



**STA 0+900**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAI | : | 4 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |  |                       |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN  | <b>PETUGAS SURVEY</b> |
| NO. RUAS                       | 423  | SYARIF                |
| NAMA RUAS                      | JALAN MAYJEN SUTOYO KEBUMEN                        |                       |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 1+130  |                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 1+130  | <b>HALAMAN</b>        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 5                     |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 1+000**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAI | : | 4 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |



**STA 1+100**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAI | : | 4 M    |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |  |                       |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN  | <b>PETUGAS SURVEY</b> |
| NO. RUAS                       | 423  | SYARIF                |
| NAMA RUAS                      | JALAN MAYJEN SUTOYO KEBUMEN                        |                       |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 1+130  |                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 1+130  | <b>HALAMAN</b>        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 6                     |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



10/09/22 09:22:37  
7,6679S 109,6610E  
Kecamatan Kebumen  
Kabupaten Kebumen  
Jalan Mayjen Sutoyo Kebumen  
DPUPR Kab. Kebumen  
Survey RCS & RNI Bina Marga  
#STA 1+130

**STA 1+130**



**STA**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAI : 4 M  
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAI : M  
KONDISI :

|                                |  |                       |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN  | <b>PETUGAS SURVEY</b> |
| NO. RUAS                       | 423  | SYARIF                |
| NAMA RUAS                      | JALAN MAYJEN SUTOYO KEBUMEN                        |                       |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 1+130  |                       |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 1+130  | <b>HALAMAN</b>        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 7                     |