



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : BAIK



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	HALAMAN
CATATAN	0+270	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : BAIK



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	HALAMAN
CATATAN	270	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	HALAMAN
CATATAN	270	3




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	HALAMAN
CATATAN	270	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	HALAMAN
CATATAN	270	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	HALAMAN
CATATAN	270	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	HALAMAN
CATATAN	270	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	HALAMAN
CATATAN	270	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	HALAMAN
CATATAN	270	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	HALAMAN
CATATAN	270	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+900

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+000

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	HALAMAN
CATATAN	270	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+100

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+200

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	HALAMAN
CATATAN	270	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+300

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+400

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	
CATATAN	270	HALAMAN
		13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+500

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+600

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	
CATATAN	270	HALAMAN
		14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+700

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	HALAMAN
CATATAN	270	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+840

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	051	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PANTAI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+110	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+840	HALAMAN
CATATAN	270	16