




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 0+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400



STA 0+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 2+370

TIPE PERKERASAN	:	KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+400

TIPE PERKERASAN	:	KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT



STA 2+500

TIPE PERKERASAN	:	KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+600

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
KONDISI : RUSAK BERAT



STA 2+700

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
KONDISI : RUSAK BERAT


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+800

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
KONDISI : RUSAK BERAT



STA 2+900

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN	:	KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+200	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	KERIKIL
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT



NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	052	SYARIF
NAMA RUAS	KARANGDUWUR - KARANGGADUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+200	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)		HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	18