



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	7,6 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800



STA 0+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000



STA 1+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
KONDISI : SEDANG



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 2+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 2+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
JALAN JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY		15



PENATAAN RUANG

02821

KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 3+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	16




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	17




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 3+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 3+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+000



STA 4+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+200



STA 4+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 4+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 4+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+800



STA 4+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+000



STA 5+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 5+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 5+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 5+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	29



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG



SURVEY

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	SYARIF
NO. RUAS	054	
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	30



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 6+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	31



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 6+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	32



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+400



STA 6+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	33



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+600



STA 6+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	34



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+800



STA 6+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	35



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+000



STA 7+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	36



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+200



STA 7+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	054	SYARIF
NAMA RUAS	PETANAHAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+265	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	7+265	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	
		37