



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : BAIK



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : BAIK



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 1+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARSAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+400

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+500

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARSAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+600



STA 1+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARSAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+800



STA 1+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARSAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 2+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+335

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+400

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+450

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARSAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 2+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARSAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 3+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 3+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 3+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 3+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 3+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 4+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+200



STA 4+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+400



STA 4+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : SEDANG



STA 4+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : SEDANG



STA 4+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 5+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	27




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : BAIK



STA 5+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+400



STA 5+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	29



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+600



STA 5+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	30



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : BAIK



STA 5+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	31



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : BAIK



STA 6+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	32



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : BAIK



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	33




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : BAIK



TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	34



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 6+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	35



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 6+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	36



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	37



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	38



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 7+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	39



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 7+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	5,4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	40



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+800



STA 7+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	41



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+000



STA 8+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5,4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	42



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+200



STA 8+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARSAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	43



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+400



STA 8+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARSAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	44



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 8+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	45



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : BAIK



STA 8+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	46



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 9+100

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	47



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+130

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 9+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	48




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+260

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 9+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	49



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 9+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 9+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 5,4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	064	SYARIF
NAMA RUAS	KUWARASAN - PURING	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	9+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	9+500	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	50