



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	0+230	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+200



STA 1+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+400



STA 1+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+000



STA 2+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+200



STA 2+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 2+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		17




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 3+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 3+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 4+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	SEDANG


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 4+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 4+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 5+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 5+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+300

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 5+400

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+500



STA 5+600

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	29



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+700



STA 5+750

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	30



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+800



STA 5+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	31



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+000



STA 6+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	32



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		33



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	
CATATAN	230	HALAMAN
		34




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	35




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	36



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 7+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	37



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 7+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	38



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+400



STA 7+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	39



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+600



STA 7+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	40



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+800



STA 7+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	41



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+000



STA 8+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	42



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 8+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	43



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : SEDANG



STA 8+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	44



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+600



STA 8+630

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	066	SYARIF
NAMA RUAS	SELOKERTO - BUAYAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+630	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+400	HALAMAN
CATATAN	230	45