



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 1+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 1+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 1+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+600



STA 1+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		9




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+800



STA 1+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 2+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
KONDISI : BAIK



STA 2+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
KONDISI : BAIK



STA 3+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 3+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 3+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5,6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+515

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	068	SYARIF
NAMA RUAS	PURING - KEBONDALEM	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	3+515	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	3+515	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	19