



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,6 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+025

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	4,6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,6 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+200

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	4,6 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,6 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4,6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,8 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+400

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 5 M
KONDISI : BAIK



STA 1+425

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 1+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,6 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	3,6 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+800

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 2+900

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+000

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



STA 3+020

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+100



STA 3+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+300



STA 3+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 4+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+055

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 4+100

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+600



STA 4+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+720



STA 4+800

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+840



STA 4+900

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		29



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+000

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAN	:	5 M
KONDISI	:	BAIK



--

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	008	SYARIF
NAMA RUAS	KRAKAL - WADASMALANG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+000	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		30