



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,8 M
KONDISI : BAIK



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,8 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,8 M
KONDISI : BAIK



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6,8 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6,8 M
KONDISI	:	BAIK



STA 0+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6,8 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : BAIK



STA 0+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+930

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : SEDANG



STA 1+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 1+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : SEDANG



STA 1+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : SEDANG



STA 1+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : SEDANG



STA 2+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : SEDANG



STA 2+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 6,8 M
 KONDISI : SEDANG



STA 2+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 6,8 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 6,8 M
 KONDISI : SEDANG



STA 2+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 6,8 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : SEDANG



STA 2+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : SEDANG



STA 3+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : SEDANG



STA 3+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+500



STA 3+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+700



STA 3+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+860

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : SEDANG



STA 3+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : SEDANG



STA 4+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : SEDANG



STA 4+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : SEDANG



STA 4+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+750

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+900



STA 5+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+100



STA 5+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 5+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	29



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 5+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	30



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 5+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 5+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	31



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 6+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	6,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	32



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 6+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	6,8 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 6+130

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		33



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 6+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	HALAMAN
		34



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+400



STA 6+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	35



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+600



STA 6+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	36



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+800



STA 6+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASA	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	37



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 7+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	38



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 7+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	6,8 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	

PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	39



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : SEDANG



STA 7+480

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	40



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 7+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	41



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+670

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : BAIK



STA 7+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	42



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 7+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : BAIK



STA 7+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 6,8 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	43



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+000



STA 8+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	44



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+200



STA 8+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 6,8 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	45



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6,8 M
KONDISI	:	BAIK



STA 8+500

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6,8 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	46



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 8+600

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6,8 M
KONDISI	:	BAIK



STA 8+700

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6,8 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	47



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 8+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6,8 M
KONDISI	:	BAIK



STA 8+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	6,8 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	80	SYARIF
NAMA RUAS	ROGODONO - PRINGTUTUL	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+900	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	8+900	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	48