



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : BAIK



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 0+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : BAIK



STA 1+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 1+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK



STA 1+460

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+500

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : BAIK



STA 1+600

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : BAIK


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+700

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : BAIK



STA 1+800

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+900

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 2+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+060

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+200



STA 2+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+400



STA 2+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK



STA 2+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK



STA 2+841

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : BAIK



STA 3+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+050

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK BERAT



STA 3+070

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : BAIK



STA 3+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : BAIK



STA 3+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK



STA 3+580

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+600

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 3+630

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+700

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 3+760

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 3+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+400



STA 4+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+600



STA 4+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+800



STA 4+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	29



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+000



STA 5+040

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	30



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 5+100

TIPE PERKERASAN	:	BETON	
LEBAR PERKERASAI	:	4	M
KONDISI	:	BAIK	



STA 5+120

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL	
LEBAR PERKERASAI	:	4	M
KONDISI	:	BAIK	

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	98	SYARIF
NAMA RUAS	KEBAKALAN - GIRITIRTO	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	5+082	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+120	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 38 M	31