



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,5 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,5 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	99	SYARIF
NAMA RUAS	SENDANGDALEM - BENDUNGAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+569	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 161 M	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,5 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,5 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	99	SYARIF
NAMA RUAS	SENDANGDALEM - BENDUNGAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+569	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 161 M	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,5 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 0+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,5 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	99	SYARIF
NAMA RUAS	SENDANGDALEM - BENDUNGAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+569	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 161 M	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 3,5 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASA : 3,5 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	99	SYARIF
NAMA RUAS	SENDANGDALEM - BENDUNGAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+569	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 161 M	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800

TIPE PERKERASAN : RIGID/BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,5 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 0+900

TIPE PERKERASAN : RIGID/BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,5 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	99	SYARIF
NAMA RUAS	SENDANGDALEM - BENDUNGAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+569	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 161 M	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000

TIPE PERKERASAN : RIGID/BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,5 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 1+100

TIPE PERKERASAN : RIGID/BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,5 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	99	SYARIF
NAMA RUAS	SENDANGDALEM - BENDUNGAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+569	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 161 M	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+200

TIPE PERKERASAN : RIGID/BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,5 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 1+300

TIPE PERKERASAN : RIGID/BETON
 LEBAR PERKERASAI : 3,5 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	99	SYARIF
NAMA RUAS	SENDANGDALEM - BENDUNGAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+569	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 161 M	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 3,5 M
 KONDISI : BAIK



STA 1+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 3,5 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	99	SYARIF
NAMA RUAS	SENDANGDALEM - BENDUNGAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+569	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 161 M	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,5 M
KONDISI : BAIK



STA 1+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,5 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	99	SYARIF
NAMA RUAS	SENDANGDALEM - BENDUNGAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+569	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 161 M	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+730

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 3,5 M
KONDISI : BAIK



NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	99	SYARIF
NAMA RUAS	SENDANGDALEM - BENDUNGAN	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+569	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 161 M	10