



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 0+000**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |



**STA 0+080**

|                  |   |             |
|------------------|---|-------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL       |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M       |
| KONDISI          | : | RUSAK BERAT |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRUNI                                   |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 1              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 0+100**

|                  |   |             |
|------------------|---|-------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL       |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M       |
| KONDISI          | : | RUSAK BERAT |



**STA 0+200**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRUNI                                   |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 2              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 0+300**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
KONDISI : RUSAK RINGAN



**STA 0+400**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
KONDISI : RUSAK RINGAN

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRUNDI                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 3              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 0+500**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
KONDISI : RUSAK BERAT



**STA 0+600**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
KONDISI : BAIK

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRUNDI                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 4              |





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M |
| KONDISI          | : | BAIK  |



|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M        |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRUNDI                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              |                |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | HALAMAN        |
|                                |                                                    | 5              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |



|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRUNDI                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              |                |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | HALAMAN        |
|                                |                                                    | 6              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 1+100**

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M |
| KONDISI          | : | BAIK  |



**STA 1+200**

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M        |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRUNI                                   |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 7              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 1+300**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |



**STA 1+400**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRUNI                                   |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 8              |





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |



|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRUNDI                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              |                |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | HALAMAN        |
|                                |                                                    | 9              |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |



|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRUNDI                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              |                |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | HALAMAN        |
|                                |                                                    | 10             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 1+900**

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M        |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |



**STA 2+000**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRUNDI                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              |                |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | HALAMAN        |
|                                |                                                    | 11             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+100**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |



**STA 2+200**

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M        |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRUNDI                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              |                |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | HALAMAN        |
|                                |                                                    | 12             |





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+300**

|                  |   |             |
|------------------|---|-------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL       |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M       |
| KONDISI          | : | RUSAK BERAT |



**STA 2+400**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRURI                                   |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 13             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+500**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |



**STA 2+600**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRURI                                   |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 14             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+700**

|                  |   |             |
|------------------|---|-------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL       |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M       |
| KONDISI          | : | RUSAK BERAT |



**STA 2+800**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRURI                                   |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              |                |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | HALAMAN        |
|                                |                                                    | 15             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 2+900**

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M        |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |



**STA 3+000**

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M        |
| KONDISI          | : | RUSAK RINGAN |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRURI                                   |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              |                |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | HALAMAN        |
|                                |                                                    | 16             |





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 3+050**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
KONDISI : RUSAK BERAT



**STA 3+100**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
KONDISI : RUSAK RINGAN

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRUNDI                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 17             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 3+200**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
KONDISI : SEDANG



**STA 3+300**

TIPE PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M  
KONDISI : RUSAK RINGAN

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRUNDI                                  |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 18             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



|                  |   |             |
|------------------|---|-------------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL       |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M       |
| KONDISI          | : | RUSAK BERAT |



|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRURI                                   |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              |                |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | HALAMAN        |
|                                |                                                    | 19             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |



|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRURI                                   |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              |                |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | HALAMAN        |
|                                |                                                    | 20             |





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 3+800**

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M  |
| KONDISI          | : | SEDANG |



**STA 3+900**

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRURI                                   |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              |                |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | HALAMAN        |
|                                |                                                    | 21             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



**STA 4+000**

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M |
| KONDISI          | : | BAIK  |



**STA 4+100**

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | BETON |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRURI                                   |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              |                |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | HALAMAN        |
|                                |                                                    | 22             |



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022**



26 Des 2022 11:36:22  
7,661095S 109,708400E  
Kecamatan Kebumen  
Kabupaten Kebumen  
Jalan Wonosari - Sruni  
DPUPR Kab. Kebumen  
Survey RCS & RNI Bina Marga  
#STA 4+200

**STA 4+200**



26 Des 2022 11:38:38  
7,660018S 109,707668E  
Kecamatan Kebumen  
Kabupaten Kebumen  
Jalan Wonosari - Sruni  
DPUPR Kab. Kebumen  
Survey RCS & RNI Bina Marga  
#STA 4+250

**STA 4+250**

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| TIPE PERKERASAN  | : | ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN | : | 3,6 M |
| KONDISI          | : | BAIK  |

|                                |                                                    |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| NAMA KABUPATEN                 | KEBUMEN                                            | PETUGAS SURVEY |
| NO. RUAS                       | 011                                                | SYARIF         |
| NAMA RUAS                      | WONOSARI - SRUNI                                   |                |
| PANJANG JALAN (SK) (Km)        | 4+250                                              |                |
| PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km) | 4+250                                              | HALAMAN        |
| CATATAN                        | TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY | 23             |