



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 0+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 0+300

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAN	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : BAIK



STA 0+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI - SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI - SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG



STA 0+900

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI - SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 1+100

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI - SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+200



STA 1+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+400



STA 1+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 1+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 1+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 2+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 2+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : SEDANG



STA 2+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+760

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK BERAT



STA 2+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK BERAT


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK BERAT



STA 3+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 3+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 3+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 3+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 3+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 4+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 4+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+300



STA 4+400

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+500



STA 4+520

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 4+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 4 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+950



STA 5+000

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	
		27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+100



STA 5+200

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : BAIK

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 4 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	HALAMAN
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	
		28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+300

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 5+400

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	29



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+500

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 5+600

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	30



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 5+700

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 5+800

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI - SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	31



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+900

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 6+000

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI - SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	32



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 6+100

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 6+170

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	33



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+200

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	BAIK



STA 6+300

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	34



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 6+400



STA 6+460

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	4 M
KONDISI	:	BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	167	SYARIF
NAMA RUAS	GUNUNGSARI -SELOGIRI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	7+130	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	6+460	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 670 M	35