



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : BAIK



STA 0+500

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : BAIK



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 4 M
 KONDISI : BAIK


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK



STA 0+900

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 4 M
 KONDISI : BAIK



STA 1+030

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASA : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+100

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 1+110

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+200

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 1+260

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+300

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 1+400

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+500

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT



STA 1+600

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+700



STA 1+800

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+900



STA 1+910

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	12



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+000

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+050

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	13



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+100

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+120

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	14



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+200

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASA : 2,7 M
KONDISI : RUSAK BERAT



STA 2+300

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASA : 2,7 M
KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	15



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+400

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASA : 2,7 M
KONDISI : RUSAK BERAT



STA 2+500

TIPE PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASA : 2,7 M
KONDISI : RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	16



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+600

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+625

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	17



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+700

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+720

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	18



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+780

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+800

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	19



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+820

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 2+900

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	20



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+920

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+000

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	21



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+030

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+100

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	22



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+140

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+200

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	23



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+300

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+400

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASA : 2,7 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	24



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+500

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+600

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	25



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+700

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 3+800

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAI : 2,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	26



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 3+900



STA 4+000

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 2,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 2,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	27



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+100



STA 4+200

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 2,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 2,7 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	28



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	2,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	2,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN


NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	29



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	2,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	2,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	30



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 4+700

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	2,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 4+800

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	2,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	31



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 4+900

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	2,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 5+000

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASA	:	2,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	32



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022





STA 5+100

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	2,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 5+200

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	2,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	33



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+300

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	2,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



STA 5+400

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	2,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	34



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+500



STA 5+600

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	2,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	2,7 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	35



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 5+700



STA 5+730

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	2,7 M
KONDISI	:	SEDANG

TIPE PERKERASAN	:	BETON
LEBAR PERKERASAI	:	2,7 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	608	SYARIF
NAMA RUAS	WONOHARJO - GIYANTI	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	8+000	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	5+730	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 2270 M	36