



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	78	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - JATIJAJAR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+400	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 100 M	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5 M
KONDISI : BAIK



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	78	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - JATIJAJAR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+400	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 100 M	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+400

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : BAIK



STA 0+500

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	78	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - JATIJAJAR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+400	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 100 M	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+600

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	78	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - JATIJAJAR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+400	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 100 M	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800



STA 0+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5 M
KONDISI : SEDANG

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5 M
KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	78	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - JATIJAJAR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+400	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 100 M	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000



STA 1+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	78	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - JATIJAJAR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+400	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 100 M	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+200

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : BAIK



STA 1+300

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	78	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - JATITAJAR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+400	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 100 M	7



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+400

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : BAIK



STA 1+500

TIPE PERKERASAN : BETON
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : BAIK

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	78	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - JATITAJAR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+400	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 100 M	8



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+600

TIPE PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASA : 5 M
KONDISI : BAIK



STA 1+700

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	78	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - JATIJAJAR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+400	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 100 M	9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 1+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASA : 5 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	78	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - JATIJAJAR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+400	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 100 M	10



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : SEDANG



STA 2+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	78	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - JATIJAJAR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+400	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 100 M	11



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : SEDANG



STA 2+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	78	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - JATIJAJAR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+400	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 100 M	12




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 2+400



STA

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

TIPE PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAI : M
KONDISI :

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	78	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - JATIJAJAR	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	2+500	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	2+400	HALAMAN
CATATAN	ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY 100 M	13