



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5 M
KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	82	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - BOYOWULUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+250	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+250	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	1



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+200

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5 M
KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+300

TIPE PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAI : 5 M
KONDISI : SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	82	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - BOYOWULUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+250	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+250	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	2



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	82	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - BOYOWULUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+250	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+250	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	3



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK RINGAN



TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	5 M
KONDISI	:	RUSAK BERAT

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	82	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - BOYOWULUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+250	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+250	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	4



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 0+800

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN



STA 0+900

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	82	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - BOYOWULUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+250	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+250	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	5



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+000

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : SEDANG



STA 1+100

TIPE PERKERASAN : ASPAL
 LEBAR PERKERASAI : 5 M
 KONDISI : RUSAK RINGAN

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	82	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - BOYOWULUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+250	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+250	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	6



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. HM. Sarbini No. 37 Kebumen Telp. 0287-381128 Fax. 0287-382821

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



STA 1+200



STA 1+250

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	5 M
KONDISI	:	BAIK

TIPE PERKERASAN	:	ASPAL
LEBAR PERKERASAI	:	5 M
KONDISI	:	SEDANG

NAMA KABUPATEN	KEBUMEN	PETUGAS SURVEY
NO. RUAS	82	SYARIF
NAMA RUAS	DEMANGSARI - BOYOWULUNG	
PANJANG JALAN (SK) (Km)	1+250	
PANJANG JALAN DI LAPANGAN (Km)	1+250	HALAMAN
CATATAN	TIDAK ADA SELISIH JARAK ANTARA SK DAN HASIL SURVEY	7